




Artikel 381114-29

2-DIN Radioblende Ford Ecosport(JK8) 02/2014-10/2017



Anpassungsarbeiten mit geeigneten Werkstattmitteln vornehmen  
Montag nicht rückrüstfähig

Gekennzeichnete Fläche im Radioschacht entfernen



Beide Lüftungsdüsen entsprechend der Bilder bearbeiten

gekennzeichnete Fläche planen



Schraubclip entfernen






Item 381114-29

2-DIN facia plate Ford Ecosport(JK8) 02/2014-10/2017



Carry out adaptation work with suitable workshop tools Assembly cannot be retrofitted

Remove the labelled area in the radio slot



Adjust both air vents according to the pictures

Plan the labelled area



Remove screw clip

